

Главному Государственному
Инспектору Московского
Района г. СПб по
Пожарному надзору
Чернодедову А.С

**План мероприятий по устранению замечаний плановой проверки
предписания № 2-18-290 от 11 мая 2018 г. по школе № 496 Московского р-на
г.Санкт-Петербурга. Ул.Варшавская д.51 корп.2**

№ пп	Выявленные нарушения	Наименование нормативного правового акта	Срок устранения
1	На путях эвакуации для отделки пола применены сгораемые материалы, имеющие класс опасности более допустимого – КМ 2(Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации 2 этаж , 3 этаж, 4 этаж (коридор паркет)	п.1ч2 ст.1,п.2ч.1 ст.6,табл.28 п.6ст.6.ст134 ФЗ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.	По мере поступления средств.
2	Допущено размещение (складирование) в электрощитовой горючих веществ и материалов.	Пп.в п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390.	Устранено в процессе проверки.
3	Имеющая система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (не обслуживается)	П.1 ч.2 ст.1.п.2. 1ст.6 п.7 ст.83 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	Контракт с фирмой не обеспечивающей прохождение сигнала расторгнут. Заключен новый контракт.
4	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (Световой указатель «Выход» не работает) (коридор 4 этажа)	П.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390	Устранено в процессе проверки.

Директор школы №496



Козлова Н.А