



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Московского района
Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел 388-87-54

Предписание № 2-18-851/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга),
ИНН 7810128851**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД Московского УНДПР ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу от 17 июля 2015 года № 2-18-851
(полное наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, и главного распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 03 августа по 28 августа 2015 года Леонтьевой Анной Валерьевной инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая проверка объекта защиты - здания общеобразовательной организации по адресу: город Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 51, корпус 2, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с директором ГБОУ школа № 496 Козловой Натальей Андреевной
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Тип заполнения дверного проема лаборатории химии не соответствует пределу огнестойкости строительных конструк-	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-	01 сентября 2016 года	

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела
надзорной деятельности Московского района
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Леонтьева Анна
Валерьевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
сотрудника (-ов) органа ГИИ проводившего (-их) проверку)

« 11 » августа 2015г.

Предписание для исполнения получил:

Козлова Н.А. директор
ТООУ ИСЖИВ № 496
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

« 11 » августа 2015г.



[Handwritten Signature]
(подпись)

Правительство Санкт-Петербурга
 Комитет по образованию
 Государственное бюджетное общеобразовательное
 учреждение средняя общеобразовательная
 школа № 496
 Московского района Санкт-Петербурга
 ул. Варшавская 51-2, литер А, Санкт-Петербург,
 Тел. (812) 417-53-00, факс (812) 417-52-99
 E-mail info@school496.ru
 ОКПО 50003736 ОКОГУ
 ОГРН 1027804899209
 ИНН / КПП 7810151723 / 781001001

Начальнику отдела надзорной
 деятельности Московского района
 УНРД ГУ МУС России по С-Петербургу
 Чернодедову А.С.

от директора ГБОУ Школы № 496
 Козловой Н.А.

19.08.15 № 155

П Л А Н

мероприятий по устранению нарушений требований пожарной
 безопасности № 2-18-1228 от 14 августа 2015 г.

№ № п/п	Выявленные нарушения	Наименование нормативного правового акта	Срок устранения
1	Тип заполнения дверного проема лаборатории химии не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкций, выполняющих функции противопожарной преграды (не менее EI 30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	Сентябрь 2016 г.
2.	Тип заполнения дверного проема лаборатории физики не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкций, выполняющих функции противопожарной преграды (не менее EI 30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	Сентябрь 2016 г.
3.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации (4 этаж)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, табл. 28 п. 6 ст. 134 ФЗ от 22 июня 2008 года № 13-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	По мере поступления финансирования
4.	Тип заполнения дверного проема библиотеки не соответствует пределу огнестойкости строительных конструкций, выполняющих функции противопожарной преграды (не менее EI 30)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 58, п. 2 ст. 88 табл. 23, табл. 24 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	Сентябрь 2016 г.
5.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации (3 этаж)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, табл. 28 п. 6 ст. 134 ФЗ от 22 июня 2008 года № 13-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	По мере поступления финансирования

6.	Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации (2 этаж)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, табл. 28 п. 6 ст. 134 ФЗ от 22 июня 2008 года № 13-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	По мере поступления финансирования
----	---	---	------------------------------------

Директор школы № 496



Козлова Н.А.